

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第二十六批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202406030060	前期曾反映昆明市西山区前卫西路盛高大城4期旁南二环高架交通噪声扰民问题，对办理情况不满意，希望按照承诺加装隔音屏。	西山区	噪音	1.南二环高架桥于2009年建成通车，盛高大城4期于2015年建成交付使用，位于南二环高架桥南侧。南二环高架桥上下两层交通流量大，盛高大城4期住户受到一定程度的交通噪声影响。 2.经各级部门核实，均未作出过在南二环高架桥增设隔声屏的承诺。 3.针对前期投诉问题，正在整改过程中。	部分属实	采取综合整治措施，最大限度地降低交通噪声影响。	1.昆明市交通运输局督促昆明桥隧管理有限公司继续做好二环快速路的管护工作，最大限度地降低交通噪声影响。 2.加大对周边路段超载超限运输、超速行驶、过度鸣笛等交通违法行为的监管执法力度，并依法依规增设禁止鸣笛标志。 3.6月4日完成路面病害处置30处，加装禁止鸣笛标识36块。 4.计划于近期召开恳谈会，做好人民群众的沟通协调、法规宣传、政策引导等服务工作。	未办结	无
2	D3YN202406030058	昆明市五华区长春路如意苑16栋楼下芒市傣家、春城打饭食堂、伊惠园、达鲁萨兰、恩顺参汤朵朵粉、小辣椒火锅、T九餐厅等7家餐饮店油烟、噪声扰民严重。3单元楼下达鲁萨兰餐馆风机位置在居民卧室正下方，振动噪声严重。	五华区	大气,噪音	1.如意苑16栋楼下共有8家餐饮店，其中2家未安装油烟净化器，1家在厨房设有烧烤区一个，烧烤区无油烟处理设备，存在油烟扰民情况。 2.8家餐饮店均位于居民楼下，在经营过程中，用餐人员的声音和设备运行声音对上方居民存在一定影响。 3.达鲁萨兰餐馆的风机设置于厨房顶部，紧邻二楼居民楼筏板，风机运行时产生的振动和噪声对楼上住户造成影响。	属实	督促餐饮经营户规范经营，采取有效措施减少油烟、噪音对业主的影响。	1.五华区已督促3家餐饮店安装使用油烟净化设备，已要求8家餐馆加强对油烟净化设施的运行维护管理，对主要噪声源风机采取隔音、减震措施，减少噪声、振动。 2.督促8家餐饮店文明经营，及时提醒、引导、劝止消费者噪声扰民行为。 3.已督促达鲁萨兰餐馆在6月12日前对风机马达增加变频器，并进行隔音降噪处理。	未办结	无
3	D3YN202406030059	昆明市官渡区大板桥街道西冲村西冲农贸市场的生活污水未经处理直排西冲大沟，水体黑臭。沙沟社区生活污水直排宝象河。宝象河水库管理不善，将土地出租用于种植药材，污染水库。下李其村生活污水通过沟渠从金马村直排宝象河。沙井村李某某养猪场粪便直接堆放在未硬化土地，养殖废水下渗污染地下水。	滇中新区	水	1.现场检查发现西冲农贸市场生活污水未经沉淀池沉淀直排入西冲大沟。 2.沙沟社区农村生活污水管道未及时清掏，污水溢流至螺蛳湾防洪渠，最终流入宝象河。 3.宝象河水库管理不到位，土地承租方擅自在承租土地上搭建遮阴网种植重楼。 4.下李其村农村生活污水未全部收集至现状污水管网至已建污水处理厂处理。 5.农户养殖场污染物源头污染治理不到位。	基本属实	1.督促农贸市场经营主体完善污水收集系统，确保污水规范处置。 2.加强管网维护清掏，确保污水经污水管网收集后引入污水处理站进行处理。 3.加强宝象河水库管理，拆除大棚，恢复用地原貌，加强水库污染防治。 4.加强对养殖户的监督管理，提升粪污收集利用率，规范养殖。	1.对该农贸市场下达责令改正违法行为决定书（昆生环责改字（2024）20-41号），督促农贸市场经营主体将生活污水接入沉淀池，经沉淀后进行排放，并定期清理沉淀池。 2.对西冲农贸市场开办方落实主体责任进行约谈，滇中新区水务局正加快推进滇池流域空港经济区西冲大沟水环境综合整治工程建设，正在办理中。滇中新区城镇排水和污水治理工作专班已组织实施对沙沟社区污水管道进行清掏，正在整改中。 3.宝象河水利站2024年5月27日已向昆明市官渡区人民法院提起民事诉讼，诉讼请求立即解除《宝象河管理所基地土地承包合同》，立即将位于宝象河管理所基地30亩土地返还，并将地上的种植物、建设设施全部清理完毕，恢复土地原状。 4.滇中新区城镇排水和污水治理工作专班会同相关部门开展多轮经现场调查，形成初步整治方案，采取工程措施，将新建一条截污管道与现状宝象大道污水管网连通后排至既有污水处理厂，正在办理中。 5.滇中新区社会事务管理局已责令该合作社立即清理生猪出栏装车通道及周边遗留粪污，避免被雨水冲刷出现扩散，同时要求每次装车完毕后立即清理产生粪污；对厂区粪污收集处理设施全面排查后，要求立即对墙壁渗漏处进行封堵，修缮排污管道，进行封闭连接，正在整改中。	未办结	无
4	D3YN202406030057	昆明市五华区普吉路花鹤翎小区附近昆倘高速、昆武高速、西三环高速每天21:00-次日9:00噪声污染严重。小区北面与西三环中间约2000平米草坪植被被破坏，现为停车场，地面未硬化，扬尘污染严重。	五华区	噪音,大气,生态	1.昆倘高速、昆武高速、西三环高速在交通流量大时产生噪音对花鹤翎小区存在一定的噪声影响。 2.小区北面与西三环中间约2000平方米空地存在扬尘污染问题。	部分属实	1.采取综合整治措施，最大限度地降低交通噪声影响。 2.督促空地管理方对该场地撒草籽复绿，减少扬尘污染，降低对周边群众的影响。	1.在昆倘高速、昆武高速、西北三环上增设禁止鸣笛标志。同时，继续加强道路路面、桥梁管护，提升道路通行服务质量，最大限度地降低行车噪声。 2.持续加强高速公路超限超载、超速、鸣笛等交通秩序管理，进一步降低超限超载等违法行为导致的交通噪声污染问题。 3.督促空地负责人对场地内停放的车辆进行劝离，同时对裸露土地进行撒草籽复绿，防止扬尘污染。 4.通过公示、民情恳谈等多种方式，加强宣传，广泛听取群众意见，获得群众的支持、理解。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	D3YN202406030056	前期曾反映昆明市西山区车家壁村黄泥洞昆明勇顺汽车服务有限公司燃烧垃圾的问题。5月24日开始整改，对垃圾进行清运并进行清扫保洁，但截至6月3号仍存在燃烧垃圾的情况。	西山区	大气,土壤	1.在前期投诉件办理中，昆明勇顺汽车服务有限公司开展了清扫保洁，垃圾交由环卫公司收集、清运。6月4日核查时未发现燃烧垃圾情况，经了解该公司职工曾使用拆除的包装木条作生活用火材料。 2.昆明勇顺汽车服务有限公司相邻下方杨某某养殖生猪，每天早晚使用木柴烧火煮猪食喂猪，生火时烟肉会冒浓烟，养猪场有粪臭味，起风时空气会有异味弥漫。	部分属实	1.做好日常巡查和监督管理，督促昆明勇顺汽车服务有限公司规范用火，严禁燃烧垃圾及木条。 2.对杨某某个体养殖场开展整治，使区域环境整洁、有序。	1.西山区加强对勇顺汽车服务有限公司的日常巡查和监督管理，督促公司规范生活用火，严禁燃烧垃圾及木条。 2.勇顺汽车服务有限公司已配置了3只240L垃圾桶，安排专人对每日产生的生活垃圾尤其是木质类垃圾进行收集，由环卫部门每日清运。 3.杨某某已对生猪进行了清运处理，环卫公司已对饲养区内进行清洗消杀，清洗污水和积存动物粪便清运到有资质单位进行无害化处理。	已办结	无
6	D3YN202406030055	昆明市五华区黑林铺街道黄土坡立交桥下有卖菜摊贩占道经营，垃圾遍地，环境脏乱差。	五华区高新区	土壤	1.黄土坡立交桥下流动摊贩占道经营。 2.黄土坡立交桥下掉落果皮、生活垃圾清理不及时。	基本属实	1.开展综合整治，督促流动摊贩规范经营，及时清理垃圾。 2.加强日常巡查管理，防止问题反弹。	1.高新区向流动摊主普及相关法律法规，引导摊主至规范的合法场所经营，严禁占用人行道、车行道。 2.督促环卫公司加强该区域的清扫保洁，形成长效管理机制。	已办结	无
7	D3YN202406030053	昆明市盘龙区龙泉街道昆澜街山水润城雅园小区的清真牛不二昭通小肉串烧烤店后厨距离居民住宅仅4米，每天17点半至凌晨3点油烟及噪声扰民。	盘龙区	大气,噪音	清真牛不二昭通小肉串烧烤店已安装排烟管道和油烟净化设施，油烟由烟管引至三楼楼顶排放，排烟口离居民住宅楼约10米。夜间从事烧烤经营活动，存在油烟、噪声扰民情况。	部分属实	督促餐饮经营户规范经营，采取有效措施减少油烟、噪声对业主的影响。	1.盘龙区已于6月4日要求餐饮单位定期对油烟净化设施进行清洗维护和检修，确保油烟净化设施正常运行，减少油烟对周边环境的影响。 2.要求餐饮经营者规范经营，督促消费者文明用餐，尽量减少噪声对周边的影响。 3.于6月6日组织周边居民召开群众恳谈会，听取群众意见，公示办理情况。	未办结	无
8	D3YN202406030049	昆明市盘龙区金色大道货车通行噪声严重影响金色家园小区居民生活。	盘龙区	噪音	金色大道车辆通行时，震动、鸣笛、加速形成噪音扰民。	属实	依法依规对道路通行车辆长效管理，降低交通噪声影响。	1.昆明市公安局交通警察支队已于6月4日起，对该路段加强巡查，严格执行货车限行规定。 2.盘龙区于6月5日组织召开居民代表恳谈会，公开办理情况。	未办结	无
9	X3YN202406030058	昆明市多个企业存在环境污染问题。1.昆明市西山区海口镇云南胜威化工有限公司厂区雨污分流不彻底，物料混入水沟排入外环境，厂区污水未达标排放，废水、雨水收集池和事故应急池位置、容积设计不合理。白肥烘干和氢钙烘干车间的二氧化硫和颗粒在线监测数据多次超标，且有弄虚作假情况。磷石膏修复矿坑三防配套环保设施建设偷工减料、虚假验收，磷石膏去向不明，台账作假。公司夜间运输车辆进出噪声、道路扬尘扰民。磷矿石露天堆放、磷石膏运输过程中抛洒严重，影响周边居民生活环境。2.昆明市五华区昆明鑫田环境分析测试有限公司环境监测造假。存在监测设备不规范、更换现场取样样品、操控监测数据等行为。公司化验分析室相关环保设施不规范、废液外排水道。3.昆明市富民县东昊钛业有限公司将尾渣运往红庙村山箐沟内非法填埋，污染山箐环境，影响下游村民饮用水和灌溉用水；车辆运输时产生扬尘，散发刺激性气味。4.昆明市富民县老煤山茨塘村附近的兴泰耐火材料公司倍伟诚公司、睦诚建材制造公司等数家耐火材料厂、粉厂和石场存在非法采矿情况，违规占用土地超范围开采，矿石和砂石料长期露天堆放。生产过程中环境管理粗放，扬尘污染严重，无有效治理措施。5.富民县新龙矿物质有限公司厂区雨污合流直排，影响下游河流和村民生活。厂区上方物料乱堆乱放，车间、厂区无组织排放严重。拉运磷石膏时部分抛洒到路面渗入土壤、河流，扬尘影响周边村民。磷石膏超期超量超范围堆放现象严重，环境风险较大。	西山区五华区富民县	水,土壤,大气,生态	1.云南胜威化工有限公司磷酸车间采用明沟收集生产废水，雨污分流不完善；石灰仓库门口场地硬化不完全；收集池和事故应急池大于或等于环评要求；3个排气口在线监测设施暂未验收；2个磷石膏生态修复项目环保设施均开展施工监理和验收；磷石膏台账记录清晰；磷矿石堆场已覆盖，作业面采取洒水降尘措施；磷石膏运输过程中存在扬尘。 2.现场抽查5份云南鑫田环境分析测试有限公司检测报告未发现环境监测造假问题；5份报告涉及的2台仪器，存在部分资料缺失和校准程序不规范的问题；已按照环评要求配套建设污染防治设施，实验废液经收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行清运处置。 3.富民龙腾钛业有限公司未办理环保审批手续租用昆明宏发砖厂原料场地临时堆放钛石膏的环境违法行为，已被富民县查处；山箐内有哨箐水库，不属于饮用水源和灌溉水源，经检测山箐地表水水质无明显变化；存在道路运输扬尘污染。 4.富民兴泰耐火材料有限公司正在对老煤山耐火黏土矿区开展生态修复，未发现非法采矿、占用土地超范围开采情况；富民县已对富民倍伟诚工贸有限公司超采矿许可证开采深度非法采矿行为进行立案调查，案件正在办理中。富民县云茂耐火材料厂超采矿许可证范围非法采矿行为予以查处，现场检查时未发现非法开采行为。该片区存在露天堆存物料未采取有效措施，导致扬尘污染。部分企业还存在脱硫设施运维不正常、未建立管理台账或记录不全、生产车间密闭不严等情况，其中佰思特新型材料（云南）有限公司存在未取得排污许可证投入生产的环境违法行为。 5.富民县新龙矿物质有限公司雨污分流系统不完善；厂内道路有石料堆放路边情况；氢钙成品包装车间、原料传输皮带机密闭性较差；运输道路、物料装卸，易产生扬尘。	部分属实	1.督促企业落实环保主体责任，做好日常运营管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。 2.对违法行为依法依规调查处理。	1.西山区、五华区、富民县将依据现场核查中发现的问题，督促相关企业开展整改，并跟踪督导，实时掌握整改进度。 2.富民县依法依规对富民龙腾钛业有限公司、富民兴泰耐火材料有限公司、富民倍伟诚工贸有限公司、富民县云茂耐火材料厂、佰思特新型材料（云南）有限公司的环境违法行为进行处理，督促企业限期整改，目前案件正在办理中。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
10	X3YN202406030052	昆明市安宁市太平街道昆华苑小区大门的农村信用社门口，大面积绿化带被铲除用于建设新能源充电站。	安宁市	生态	为解决小区日益增加的新能源汽车充电需求，昆华苑小区物业管理公司对小面积自然生长绿地进行铲除硬化，作为新能源充电站停车位。	部分属实	督促物业合理调整充电站位置，恢复绿化。	安宁市督促物业公司对新能源充电站停车位硬化地面进行拆除，使用红土找平地面。合理规划充电车位位置，停车位及通行道路使用植草砖铺贴并培育绿草，周边空余区域补种灌木。	未办结	无
11	D3YN202406030044	昆明市官渡区永中路与九门里农贸市场十字路口两边围栏内堆满建筑垃圾和生活垃圾。	官渡区	土壤	海伦堡地产公司代建绿化用地的围挡破损，周边居民在此倾倒生活垃圾，无建筑垃圾堆积。	部分属实	督促管理方修复围挡，清理垃圾，加强对场地的管理。	昆明市海伦堡房地产开发有限公司已于6月5日对场地内生活垃圾进行了清理，并于6月6日重新设置了围挡。	已办结	无
12	X3YN202406030047	昆明市盘龙区金色交响家园小区靠近东三环的道路绿化稀少，未设置隔音墙，交通噪声、扬尘扰民，投诉后应付检查、整改敷衍。该小区部分业主利用车库和铺面经营餐饮，噪声油烟扰民，油污、雨水、餐饮污水混合排放，污染环境。安宁市连然街道东湖夜市烧烤店油烟污染大，部分污水疑似直排东湖，造成水体富营养化并产生异味。	盘龙区 安宁市	噪音,大气,水	1.金色交响家园小区靠近东三环道路，交通流量大，有交通噪声、扬尘扰民情况。在前期投诉件办理中，小区物业于5月20日前在小区临近三环路口处栽种了绿竹；市政环卫公司自5月12日起，在21点后增加1-2次洒水降尘作业。 2.小区内共有13户存在改造车库从事餐饮经营活动，经营中油烟、噪声扰民，未发现污水乱排。 3.东湖公园内星光集市，现有8个商铺在营业，其中2家烧烤店使用的烧烤机均配备油烟净化器，油烟净化处理后通过排气管排放。受夜市客流量影响，商铺烹饪时间短，未发现油烟污染大的情况。 4.星光集市内的污水通过管道排入东湖第一城小区内部污水管网，未发现污水直排东湖的情况，但安宁汇聚烧烤店食材清洗废水经雨水沟流入市政雨水管网。	部分属实	1.督促物业严格按照整改措施实施小区绿植种植和道路洒水降尘工作，降低噪声、扬尘影响。 2.督促违规商户限期搬离。 3.拆除安宁汇聚烧烤店在其集装箱外私自安装的水龙头，规范排水行为。	1.昆明乙阳物业服务有限公司已于5月20日前在小区临近三环路口处栽种绿竹，并做好了绿竹养护工作；环卫公司自5月12日起，安排工作人员在每天两次机扫作业的基础上，晚上21点后增加1-2次洒水降尘作业。 2.责令13家违法违规商户限期更换经营场所，恢复车库原使用性质。 3.安宁汇聚烧烤店已拆除私自安装的水龙头；集市管理单位对集市进行了全面排查，未发现类似问题。	未办结	无
13	X3YN202406030046	昆明市滇中新区大板桥街道小哨片区哨关大道右转弯中对龙路的众和建设工地上有两家沥青搅拌站，六七年来无任何环保手续，长期以项目名义对外经营，砂石料无覆盖，大量灰尘油污外排，造成环境污染。	滇中新区	大气	1.2家搅拌站分别为云南仟驰工程材料有限公司和昆明诺田建筑工程有限公司建设的沥青搅拌站，均建于2019年，均未办理环保审批手续，均已停产。 2.2家搅拌站场地均未采取有效覆盖和防扬尘措施，导致扬尘污染。 3.昆明诺田建筑工程有限公司沥青储存罐身有少量油污，并无外泄情况，存放沥青储存罐的地面未发现油污。	部分属实	督促2家企业对裸露砂石料进行覆盖处理，清理沥青储存罐罐身油污，并建立储罐管理台账，依法依规办理相关手续。	1.滇中新区已于6月5日对2家企业下达《责令改正违法行为决定书》，责令2家企业立即停止违法行为，完善相关环保手续，在未完成相关环保手续之前不得擅自投入生产。 2.云南仟驰工程材料有限公司、昆明诺田建筑工程有限公司砂石料堆放处已进行覆盖。 3.昆明诺田建筑工程有限公司已清理沥青储存罐上油污，并建立相关储罐管理台账。	已办结	无
14	X3YN202406030040	昆明市禄劝县乌东镇新村大田垃圾处理站臭气熏天，烟囱时常冒出黑黄烟雾，产生刺激性气味。	禄劝县	大气	新村大田垃圾处理站5月26日烟气净化设备故障维修期间，场区内垃圾部分积存，产生异味；烟囱出现黑黄烟雾，带有气味。	基本属实	督促垃圾处理站及时对烟气净化设备故障进行抢修，对场区积存垃圾进行规范化处置。	1.禄劝县已于5月26日督促新村大田垃圾处理站对烟气净化设备故障进行抢修。 2.6月3日，烟气净化设备已修复，设施设备恢复正常作业；积存垃圾于6月8日已处置完成。	已办结	无
15	X3YN202406030043	昆明市官渡区世纪城长期雨污合流，餐馆污水直排雨水管网，中水处理站未运行，污水直排虾坝河道流入滇池。	官渡区	水	1.世纪城片区内已于2023年11月完成雨污分流改造，污水均接入市政污水管网，未有雨污混流排入虾坝河情况。 2.除设备检修时间外，小区中水处理站均正常运行，运行记录完整。 3.部分商户存在将餐厨污水或生活污水违规倾倒入雨水篦子中的情况。	部分属实	督促餐饮经营户规范守法经营，避免将餐厨污水违规倾倒入雨水篦子或雨水井等设施。	1.6月6日已对雨水篦子等排水设施进行了清掏，经6月8日现场查看，珥季路商铺后门道路上雨水篦子已清掏完成。 2.现场对珥季路餐饮商铺进行劝导，告知其须规范处理餐厨污水，不得违规倾倒入雨水篦子。	已办结	无
16	D3YN202406030040	昆明市盘龙区北京路江东好世界小区的地下室停车场被乐汤汇桑拿馆堆放生活垃圾，蚊虫和老鼠滋生，严重影响居民生活。	盘龙区	土壤	乐汤汇桑拿馆在地下停车场搭建垃圾转运点，影响车库卫生环境，异味扰民。	属实	督促乐汤汇桑拿馆清理地下停车场垃圾转运点，消除环境卫生影响。	盘龙区对该垃圾转运点进行取缔，乐汤汇桑拿馆于6月10日完成垃圾转运点的垃圾清理，并清扫场地。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
17	X3YN202406030042	昆明市五华区红云街道红云路博轩幼儿园至昆明奕成酒店路段（晚上9点至深夜2点）、红云路昆明烟草物流中心北门外至华龙人家小区南门（晚上10点至深夜12点）大量流动商贩占道经营，产生油烟和噪声严重扰民，大量油污和食物残渣倾倒在雨水篦子中。红锦路与红康路交叉口建水草芽菊花过桥米线、牛掌柜昭通小肉串烤吧长期晚上9点至深夜2点占道经营，噪声严重扰民，厨余垃圾未进行分类和单独收集，污染周边环境。龙阳路与红园路交叉口至红园路与红锦路交叉口段，每天上下学时间段道路周边大量无证商贩占道经营，噪声污染扰民。	五华区	噪音,大气,土壤,水	1.红云路博轩幼儿园至昆明奕成酒店路段、红云路昆明烟草物流中心北门外至华龙人家小区南门、龙阳路与红园路交叉口至红园路与红锦路交叉口段，大量流动商贩占道经营，油烟、噪声扰民，将油污和食物残渣倾倒在雨水篦子。 2.红锦路与红康路交叉口建水草芽菊花过桥米线、牛掌柜昭通小肉串烤吧占道经营，经营时间过晚，噪声扰民，厨房卫生清洁不及时，厨余垃圾未进行分类和单独收集，“门前三包”不到位。	属实	1.整治占道经营流动摊贩，加强道路保洁。 2.督促商户规范经营秩序，规范处置餐厨垃圾。	1.五华区持续开展占道经营集中整治，对片区的流动摊贩进行治理，同时安排人员进行值守，目前整治已取得效果。 2.已组织环卫公司对周边环境卫生进行清理，现在路面干净、整洁，无垃圾堆放。 3.对2家商铺店外经营问题进行整改，现场开展了行政处罚；要求2家商户缩短经营时间，对高声喧哗的食客进行文明劝阻。 4.加强对周边区域监管，发现店外经营问题及时处理；督促社区、物业对该区域进行噪音扰民教育宣传。	已办结	无
18	X3YN202406030039	前期反映昆明市官渡区海乐世界风机运行噪声严重扰民问题后，在2024年5月16日、5月23日噪声检测中涉嫌造假，检测均在设备未运行或关停时检测且无人监督，数据不真实。5栋与6栋之间的10楼露台风机运行噪声与检测值明显不符。	官渡区	噪音	1.5月16日未收到相关投诉件，未到现场进行过噪声监测。5月23日因住户情绪激动，现场未能完成噪声监测。 2.5月25日，有关职能部门开展了现场监测，监测时相关设备处于正常开启状态，仅有消防排烟机、风冷热泵处于关闭状态，不存在监测噪声时关闭了相关设备且设备运行低于正常负荷情况。监测结果显示未超标。 3.海乐世界风机、抽水泵、空调外机、排风机等设备运行中产生噪声对周边群众造成一定的影响。	部分属实	督促管理方严格按照噪声管理主体责任要求，加强设备管理维护，减少噪声对周边居民影响。	官渡区已于6月7日要求海乐世界地产方和商业管理方严格按照噪声管理主体责任要求，加强设备管理维护，做好群众宣传解释工作。	已办结	无
19	X3YN202406030036	昆明市五华区虹山东路版筑翠园小区五栋一楼商铺“回傣”餐馆及“围火烧豆腐”烧烤店，将排烟管道隐藏在门头招牌内，油烟直排，严重影响小区空气质量。	五华区	大气	回傣餐馆和围火烧豆腐烧烤店两家餐饮店离居民楼较近，餐饮油烟将净化器处理后通过油烟管道引至门店招牌处排放，对周边环境及住户造成影响。	基本属实	督促两家餐饮店采取有效措施降低油烟排放对周边环境及住户的影响。	五华区要求两家餐饮店将油烟管道排口引至楼顶，同时对油烟净化设施进行清洗，并加强维护，避免油烟扰民。	未办结	无
20	X3YN202406030034	昆明市富民县南方电网富民分公司在款庄镇小康村距离住宅楼顶不足5米处架设高压电线（铁塔编号：马街12公变400V.A3号），辐射、噪声严重影响居民，存在安全隐患。	富民县	辐射	1.经现场核查，被投诉塔的线路、设备运行正常、无噪音。 2.经对导线与房屋的垂直距离、水平距离进行测量，水平距离1.1米、垂直距离7.12米，结果符合DL/T5520-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》要求的安全距离，不存在安全隐患。	部分属实	加强输变电辐射宣传，消除周边群众顾虑。	富民县于6月6日、7日对款庄集镇输变电路周边群众进行辐射科普宣传，降低群众顾虑。	已办结	无
21	X3YN202406030038	昆明市官渡区十里铺路195号昆明金莲山塑胶化工工贸有限公司，违规在厂房顶部搭建养鸽房，产生噪声，污染环境。	官渡区	噪音	1.在前期投诉件办理中，已要求沈某于7月31日前自行搬离。 2.6月6日复查时，违规搭建鸽子棚尚未进行拆除，鸽子正在孵化中，暂时无法将鸽子转移；饲养鸽子产生粪便，存在一定异味。	基本属实	拆除楼顶搭建鸽棚及封闭集装箱等建（构）筑物，清理鸽子粪。	沈某已从5月14日起每天对鸽子粪便进行清理。6月8日官渡区已粘贴相关告示告知周边群众鸽子棚尚未进行搬离拆除的原因，尽可能地取得群众的理解认可，避免群众重复投诉。	未办结	无
22	X3YN202406030027	昆明市呈贡区绿地海之城15号地块小区门口长期堆放建筑垃圾，雨水冲刷污染土地影响滇池。小区西侧未回填覆盖，无绿化，存在用建筑垃圾、生活垃圾回填现象。15号地块至14号地块道路未完工，两侧行道树旁堆积垃圾，就地焚烧秸秆产生恶臭。小区南面道路污水泥浆遍地，车库入口未封顶，存在雨水倒灌安全隐患。	呈贡区	土壤,大气	1.绿地海之城小区东侧、北侧空地堆有建筑垃圾，距离最近的东大河约150米，场地内有3个用于收集淋溶水的蓄水池。 2.小区西侧暂未开展绿化，前期施工遗留的黄土表面有建筑垃圾和生活垃圾，并非用于回填。 3.15号地块至14号地块道路两侧的树池未栽种行道树，部分树池内有生活垃圾，87号道路西侧农田发现焚烧痕迹。 4.小区南侧市政道路已停工，无井盖下水道黑泥淤积；小区南侧车库入口未封顶，存在雨水倒灌安全隐患。	基本属实	督促管理方及时清理各类垃圾，加强日常巡查管理，发现问题及时整改，防止问题反弹。	1.呈贡区已于6月6日完成对小区东、西、北侧垃圾的清运，并完成地块入口的封闭。 2.已督促建设方于近期完成西侧空地草籽播种，并做好草地养护。 3.已完成14号地块至15号地块道路两侧树池内的生活垃圾、87号道路旁秸秆焚烧物的清理。 4.建设方已完成小区南面淤泥清除，正在对未封顶的车库进行封闭，补齐缺失井盖，做好防雨工作。	未办结	无
23	X3YN202406030024	前期曾反映昆明市富民县云南富民水泥厂后山（山顶土路旁几座坟墓）被长期倾倒建筑垃圾的问题。办理结果称未发现倾倒行为，但实际上可能已在表层进行覆盖，希望再次核实。	富民县	土壤	1.前期投诉件办理中，在投诉地点沙锅村北面发科沁山的水泥厂矿山周边排查，未发现倾倒建筑垃圾的情况。本次投诉地点距离西南水泥厂在用矿山约3000米。 2.沙锅村村民王某违规拉运建筑垃圾到原红卫建材采石场废弃矿坑倾倒，共倾倒21600吨。富民县人民检察院已于2024年5月31日完成该案件的终结调查。	基本属实	督促当事人对倾倒的建筑垃圾规范处置。	1.富民县已对倾倒的建筑垃圾使用防尘布进行覆盖。 2.富民县人民检察院将依据生态环境损害评估情况，对其进行环境领域民事公益诉讼的诉讼审查，要求侵权人承担民事生态环境损害赔偿并及时消除环境影响。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
24	X3YN202406030019	昆明市安宁市连然街道老城区片区中间的两个广场距离安宁第一中学仅200米，每天13:00—22:00有人演唱、跳广场舞，使用大功率音响设备扰民。人民广场的音乐喷泉有六组大型音响设备，每晚7点半播放音乐产生噪声污染，影响学生生活和学习。	安宁市	噪音	1.被投诉点为安宁市人民广场和安宁城市中央公园。现场核查，安宁城市中央公园未发现有人演唱、跳广场舞、使用大功率音响设备的情况；安宁市人民广场存在广场舞、演唱噪声扰民问题。 2.人民广场的音乐喷泉音量已经调至最低，播放时间为每周五、周六20时至20时30分，音量符合《中华人民共和国城市区域噪声标准》相关规定。	基本属实	加强广场舞、演唱噪声管控，加强对跳舞、演唱人员的宣传教育，降低噪声对周边群众的影响。	1.安宁市对长期在人民广场唱歌跳舞的群体进行摸排，明确主要组织者，签订主体责任告知书。 2.多部门联动，开展噪声扰民整治行动，积极引导群众充分认识噪声污染危害。 3.在人员集中的场地周边显著位置安装提示牌。 4.加大宣传力度，进行入户走访、发放《噪声污染防治法》宣传资料60余份，入户走访群众20余户。	已办结	无
25	X3YN202406030022	昆明市西山区广福路8号对面紧临采莲河左岸的洗车场疑似未批先建，且有私搭乱建情况，污水去向存疑。	滇池度假区西山区	水	1.被投诉的洗车场为顺路汽车广福路分公司洗车场，已办理了营业执照及排水管网许可证，在许可的范围内向城镇排水管网排放污水。 2.该洗车场临时搭建的洗车房未办理过规划审批手续，属于违法搭建（构）筑物。	部分属实	对洗车场违法搭建的临时建（构）筑物进行拆除。	滇池度假区已下达了《责令停止（改正）违法行为通知书》，责令顺路汽车广福路分公司在6月27日以前自行拆除违法搭建建（构）筑物。如到期未整改完毕，依据相关法律法规对违建进行处置。	未办结	无
26	X3YN202406030016	昆明市西山区东风广场及附近的盘龙江左岸被长期围挡，内部被用于堆放建筑垃圾，部分被作为收费停车场，相邻地块被用作烂尾项目的建材堆放场。	盘龙区	土壤	1.围挡地块为拓东街道KCPL2019-7号地块，因拟建的项目尚未启动，地块处于围挡状态。 2.该地块部分土地裸露，有少量建筑垃圾堆放，堆存有生活垃圾；现场未发现收费停车场，有车辆违规停放。 3.相邻地块有电力部门施工临时堆放的建筑材料。	部分属实	督促开发企业落实场地管理职责，清理建筑垃圾及生活垃圾，规范场地建材管理。	1.盘龙区正在对发现的破损脏污围挡及时进行清洗、修补和更换，已完成建筑垃圾及生活垃圾清理。 2.盘龙区已对该地块外西北角设置了物理隔离措施，杜绝该处机动车乱停乱放；昆明市公安局交通警察支队已对乱停乱放车辆进行清理，现已无车辆停放。 3.督促电力施工及时将堆放在该地块的建筑材料进行清理及覆盖。	已办结	无
27	X3YN202406030008	昆明市寻甸县寻甸中盛生物科技有限公司内部有一家无证提炼地沟油的小作坊，产生大量臭气对附近居民生活造成严重影响。	寻甸县	大气	在前期投诉件办理中，已督促该餐厨垃圾收储点自行关闭，并对其违法行为进行了行政处罚。	部分属实	做好群众解释工作，及时公示投诉件办理情况。	寻甸县于6月8日在易隆社区对刘某某餐厨垃圾收储点关闭情况进行了公示。	已办结	无
28	D3YN202406030036	昆明市五华区普吉街道王筇路中铁芙蓉1891一期施工时将东侧文华小区雨污管道堵塞，排水困难，生活污水通过水泵抽至小区路边排放，恶臭扰民。	五华区	水	文华小区生活污水出口临时排水通道不畅、密封性差，存在异味扰民情况。	基本属实	督促相关单位，对文华小区生活污水出口临时排水通道进行完善，确保管网通畅及密封，减少对周边居民的影响。	1.五华区督促项目建设单位编制文华小区生活污水出口临时排水通道完善的方案，并按照改造方案进行改造。 2.建设单位计划将文华小区现状三处生活污水出口新建管网进行连通和密闭，保证管道畅通，避免污水气味散发。 3.在施工工地内新建一座化粪池，将收集的污水接入新建化粪池进行预处理，再将预处理后的污水排放至市政污水管网。目前正在组织施工人员、材料采购。	未办结	无
29	D3YN202406030034	昆明市官渡区珥季路北大资源1898南面的临时工棚里狗叫声噪声扰民。	官渡区	噪音	官渡282号路建设项目工地内，有一条狗拴在临时堆放的施工材料边，狗叫噪声扰民。	属实	督促管理方消除狗叫声对周边的影响。	6月4日施工方已将狗牵走。	已办结	无
30	D3YN202406030030	昆明市官渡区悦满欣城小区附近的昌宏路主路段施工至凌晨3点左右，噪声严重扰民；该路段下午6点至夜间3点流动摊贩油烟和噪声严重扰民。	官渡区	噪音,大气	1.昆明市三环闭合工程东三环A段建设项目昌宏西路主路段存在夜间施工情况，施工噪声扰民。 2.官渡区悦满欣城小区昌宏西路路口夜间有流动摊贩占道经营，导致噪声、油烟扰民。	属实	1.督促建设方开展施工时，严格执行《昆明市环境噪声污染防治管理办法》的相关规定。 2.持续开展流动摊贩占道经营整治。	1.官渡区已于6月5日要求施工方立即停止违法夜间施工行为。经夜晚现场复核，该项目已无夜间施工行为。 2.对流动摊贩逐户发放《告知书》，现场宣传法规政策，并对路段流动摊贩进行清理，清理后增加该路段值守人员。	已办结	无
31	D3YN202406030028	昆明市盘龙区白云路颐欣里小区4栋102冠鲜笙餐饮店，每日上午9时至11时、下午4时至6时炒菜设备噪声和油烟影响二楼住户；晚上7时至次日凌晨5时烧烤油烟、顾客噪声扰民；店内厕所粪便外溢；附近窞井盖溢出含油污水，严重污染小区环境。	盘龙区	水,噪音,大气	1.颐欣里小区冠鲜笙餐饮店存在选址不当、油烟净化设备未定期保养、清洗，营业时存在噪声和油烟扰民问题。 2.店铺厕所管道通畅无堵塞，无粪便外溢情况。 3.餐厨污水未经过滤直排小区内部雨水管网，油污水从周边窞井盖溢出污染小区环境。	部分属实	督促商铺规范经营，降低油烟、噪声对周边居民的影响。	1.盘龙区责令餐饮经营单位限期整改，要求在整改期满后重新选址或者转型经营；过渡期内加强管理，加强油烟设施清洁，消除噪音、油烟等影响。 2.盘龙区已加强日常巡检力度和频次，劝导食客文明用餐。 3.组织周边居民召开了群众座谈会，并将办理计划和《盘龙区餐饮行业油烟选址负面清单》进行公示。 4.盘龙区已督促小区物业公司对堵塞管道清掏并协助餐馆经营者完成管道改造，规范排水行为。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
32	D3YN202406030025	昆明市寻甸县仁德街道金所工业园区南磷集团寻甸磷电有限公司有将近400万吨的电石渣堆放在厂外空地，无三防措施，污染地下水。	寻甸县	土壤、水	1.云南南磷集团电化有限公司电石渣临时堆场位于云岭建工水泥有限公司厂区北侧，按照环评要求：底部作人工防渗膜防渗处理，渣场面积为3.0万平方米、设计堆高6米、库容量36万吨，该渣场于2009年2月12日通过原云南省环境保护厅验收（云环验〔2009〕11号）。2024年5月17日现场检查时，发现电化公司在云岭建工水泥有限公司厂区南侧堆存了约20万吨的电石渣（无手续、底部未做防渗），已要求该公司将该处未规范堆存的电石渣转移至临时渣场堆存，公司已于6月4日完成转移工作。经现场核实，电化公司实际在使用的电石渣临时堆场占地面积约5.6万平方米（大于设计范围），约堆存电石渣68万吨（含南侧渣场的20万吨），存在超面积堆存电石渣问题，且超范围堆存部分底部未做防渗处理。 2.北侧电石渣堆场底部已采取人工防渗膜防渗，雨污分流系统工程已基本完工，正在对截洪沟进行防渗处理，堆场西侧建有1580立方的淋滤液收集池，东侧建有9000立方的淋滤液收集池，淋滤液均用于生产系统不外排，电石渣浆经压滤污水返至生产车间循环使用。经对电石渣临时堆场地下水、土壤开展监测，地下水水质、土壤环境质量均未超标。	部分属实	督促企业落实环保主体责任，加强对电石渣临时堆场的环境管理力度，规范处置超范围堆存的电石渣。	1.云南南磷集团电化有限公司已委托第三方公司开展电石渣场环境风险评估，计划7月31日出具风险评估报告，公司将根据风险评估结论制定整改方案。 2.昆明市生态环境局已对云南南磷集团电化有限公司“未按规定贮存工业固体废物”的环境违法行为立案调查。	未办结	无
33	D3YN202406030024	昆明市西山区玉带河东寺街桂香桥河段水体黑臭，生态环境恶劣。	西山区	水	1.经查阅监测数据和开展手工监测，玉带河桂香桥段上下游两个断面监测站点的水质均值评定均为Ⅱ类，不属于黑臭水体。 2.经核查，近段时间降雨后，各类初期雨水进入河道，导致河道水体透明度下降。	部分属实	加强玉带河日常巡查及保洁工作，确保玉带河水质稳定达标。	西山区加强玉带河日常巡查及保洁工作，及时发现问题，及时处置到位，确保玉带河水质稳定达标。	已办结	无
34	D3YN202406030061	昆明市盘龙区茨坝青松路都市枫林小区附近，国博西路红绿灯右转进入小区辅道的左手边有4个垃圾桶摆放不合理，油污遍地，渗滤液流淌，臭味扰民，影响车辆通行。	盘龙区	土壤	1.因该地段沿线一侧商户、租户长期在临时垃圾收集点无序丢放垃圾，因此设置4只垃圾桶用于收集垃圾，并摆放了高1米、宽0.5米的反光安全桶进行安全防护和提示，不影响车辆通行。 2.国博西路辅路区域周边商铺、住户投放垃圾时间多为深夜，在非作业时间垃圾桶偶尔存在垃圾满溢、地面脏污情况。	部分属实	督促环卫部门加强垃圾收集点清运管理，确保周边环境卫生干净。	1.环卫公司已按要求每天4次巡回收运垃圾，并将最后一次垃圾收运时间调整至22点30分；每天两次对点位周边地面进行冲洗，确保环境卫生干净。 2.盘龙区已于6月5日确定新建垃圾分类屋选址，并加快推进垃圾分类屋建设。	未办结	无
35	X3YN202406030005	昆明市盘龙区中梁华章小区5-204室业主自2023年11月入住至今，一直受低频噪声困扰，多次反映未解决。	盘龙区	噪音	1.中梁华章小区5栋负1层配电站主变压器运作时会产生电流声，存在噪声扰民的情况。 2.自2023年11月以来，共收到群众投诉反映1次。物业已对设备进行日常检查，配电室建设均按照施工设计进行安装，噪声符合标准，故未采取隔音措施。	属实	督促物业采取措施减轻配电站运作时外扩电流声音量，降低低频噪声对小区居民影响。	1.盘龙区已督促小区物业加装隔音防护设施，减轻电流声扩散对周边居民产生的困扰。 2.物业计划在小区配电站墙壁及门缝做隔音措施，完成安装后对配电站运作电流声音量进行监测，并将监测结果向群众公示。	未办结	无
36	X3YN202406030002	昆明市滇池旅游度假区及呈贡区的滇池环湖绿道周边湿地公园内修建了直排式公厕，将污水直接偷排至下水道，严重污染环境。	滇池度假区 呈贡区	水	1.滇池度假区在环滇绿道周边湿地公园内已建成8座公厕，各公厕污水已接入市政管网的污水管道，不存在将污水直接偷排至下水道的情况。 2.呈贡区在斗南湿地公园内已建成4座公厕，公厕污水经三级过滤化粪池处理后由专业清掏服务单位外运处理，未直排下水道。 3.湿地公园管护单位存在化粪池清掏不及时、管护清运不到位的情况。	部分属实	督促湿地公园管护单位及时清掏、清运公厕化粪池，规范公厕日常管理维护，杜绝污水外溢污染周边环境。	1.滇池度假区、呈贡区已分别现场督促湿地（公园）管护单位，按规定对化粪池进行清掏、对污水进行外运，杜绝污水外溢污染周边环境。 2.开展常态化执法与巡查，督促湿地公园管护单位严格管理湿地公园，杜绝出现公厕污水外溢问题。	已办结	无
37	D3YN202406030021	昆明市西山区大观公园楼外楼附近私建的游船码头2021年曾发布了拆除公告，但至今仍未拆除，目前正常经营。	滇池度假区 西山区	生态	1.2021年8月7日，滇旅公司自行拆除了楼外楼码头旁售票亭建（构）筑物木质结构及其他经营相关设施，船舶搬迁至老西苑码头与昆明坤翔水运有限公司整合经营。 2.滇旅公司曾长期在原楼外楼码头经营，经营收入是滇旅公司村民股东的唯一收入来源，因滇旅公司股权分散，公司管理松散，制度不健全，虽经过多轮劝说工作，大多数村民股东同意搬迁至临时停靠点经营，但是仍有少数村民股东不同意搬迁且阻挠政府部门的搬迁工作，滇旅公司自主搬迁存在较大的困难。	部分属实	督促滇旅公司加强过渡期经营管理，加快新西苑码头提升改造。	1.昆明市交通运输局协同西山区、滇池度假区正在根据滇旅公司的实际情况制订具体整改措施，下步按照整改措施进行落实。 2.计划2026年6月30日前完成新西苑码头建设，达到码头运营条件，彻底解决滇旅公司运营问题。	未办结	无
38	D3YN202406030020	昆明市官渡区小板桥街道永中路海伦堡依云郡6号地的污水排入7座负一楼砖房，整栋楼都能闻到臭味，影响7座居民正常生活。	官渡区	水	为防止7座地下室出现返水影响外围商的情况，物业公司临时将海伦国际6号地块7座生活污水排到地下室半封闭区域进行中转抽排，中转过程中产生臭味。	部分属实	督促物业加强对小区内部污水管道的维护，防止形成积水。	物业公司制定了工作计划，并于6月4日开始组织施工，对7座周边污水管道进行修复；维修完成后对7座地下室经常性返水的区域进行冲洗，并对临时积水的地下室半封闭区域做清理和消杀。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
39	D3YN202406030019	昆明市五华区黑林铺街道楼王箐路春城名苑1栋楼下有5家餐饮业，油烟排烟管道设置在1栋楼道内，油烟噪声污染严重。李记秤盘牛杂串串将空调外机安装在楼顶，噪声污染严重。	五华区	噪音,大气	1.春城名苑1栋楼下共有6家餐饮店，春城名苑1栋在建设时已设置专用烟道，6家餐饮店的油烟通过专用烟道排放。经现场核查，2家餐饮店未安装油烟净化设施，导致油烟扰民。 2.6家餐饮店油烟引风机运行时产生的噪声对周边居民造成一定影响。 3.李记秤盘牛杂串串的压缩冷凝机设置店内2层平台，运行时噪声对楼上住户造成影响。	基本属实	督促6家餐饮店加强管理，按规定安装使用油烟净化器，降低油烟、噪声对周边的影响。	1.五华区已督促2家餐饮店安装使用油烟净化设备，已要求6家餐饮店加强对油烟净化设施的运行维护管理。 2.对6家餐饮店开展噪声监测，待监测报告出具后再制定整改措施，开展整改工作。 3.督促6家餐饮店文明经营，及时提醒、引导、劝止消费者噪声扰民行为。	未办结	无
40	D3YN202406030018	昆明市西山区前卫街道前卫社区润城五区12栋104号业主占用公共绿地饲养家禽，异味扰民。	西山区	大气	润城五区12栋104号业主在其自有产权地下室采光井圈养家禽4只，异味影响周边住户。	部分属实	督促业主自行清理处置圈养的家禽，消除由饲养家禽产生的异味。	1.西山区对润城104号业主进行教育劝导，督促当事人自行清理处置饲养的家禽。6月6日现场复查，104号业主已对饲养家禽进行了清理，并打扫了卫生，现场已无明显异味。 2.督促物业管理方加强管理，避免此类事件再发生。	已办结	无
41	D3YN202406030016	昆明市西山区金碧街道新闻路至广宁路段有许多商贩摆摊，噪音、油烟扰民。	西山区	噪音,大气	新闻路路段存在流动商贩售卖水果、蔬菜叫卖声过大噪声扰民情况。核查时未见有产生油烟的商贩，但路面有油渍。	部分属实	开展综合整治，督促流动摊贩规范经营，清洗路面，降低对周边居民影响。	1.五华区已于6月5日对新闻路路段占道经营的流动商贩进行集中清理整治，对商贩们进行劝导，告知摊贩到规范地点进行售卖。 2.加强路段的清扫保洁，对路面的油渍进行清理清洗。目前，污渍已清除，路面恢复干净。	已办结	无
42	D3YN202406030012	昆明市五华区红云街道美的云璟小区1栋负二楼两组敞开式水泵24小时间歇性工作，振动、噪声严重影响1栋106住户休息。	五华区	噪音	美的云璟小区1栋负二楼两组敞开式水泵间歇性工作，振动、噪声影响1栋106住户。	部分属实	督促物业采取有效措施降低对周边居民影响。	1.6月6日，技术人员已对水泵进行维护。水泵运行时，106室业主家中并未听到水泵噪音，经现场监测分贝数并未超标。 2.待业主确定好时间后，由物业公司委托第三方机构对现场及利害关系业主家中进行噪音监测，待监测结果出具后开展进一步整改。 3.督促物业公司建立长效机制，定期对水泵进行维护，对出现的问题及时进行整改，尽量降低噪音，防止问题反弹。	未办结	无
43	D3YN202406030002	昆明市晋宁区二街镇古二段工业园区内昆明市超强钢模有限公司制作桥梁模版，每天20时-次日2点喷漆，废气随意排放，污染严重。	晋宁区	大气	1.昆明市超强钢模板制造有限公司产生的喷漆废气经处理设施处理达标后通过15米高排气筒排放，现场检查时废气处理设施正常运行，现场无明显异味。经监测，该公司排放的废气污染物均达标。 2.经查看该公司监控视频，该公司5月24日至6月4日期间拼装车间喷漆作业均在喷漆房内进行，无夜间加班情况。 3.该公司一般固体废物处置记录台账不规范。	部分属实	督促企业规范一般固体废物处置记录台账，加强对企业的监管力度，确保污染防治设施正常运行。	昆明市超强钢模板制造有限公司已按相关要求规范建立一般固体废物处置记录台账。	已办结	无